


SERVIZIO DI RIAFFILATURA

ANELLI DI RACLATURA Tipo CR

Il servizio di riaffilatura anelli si effettua solo su **anelli di raclatura TOSH tipo CR**. Consiste nella **sostituzione degli anelli**, resi franco nostro magazzino, con altri pezzi rigenerati con affilatura pari al nuovo.

CONDIZIONI DI RIAFFILATURA

Gli anelli possono essere riaffilati solo se presentano un'altezza superiore al valore minimo riportato in tabella (limite di servizio) e/o presentano sbeccature (**d**) inferiori a 1,5 mm⁽¹⁾. Possono essere riaffilati solo gli anelli consegnati a TOSH puliti ed esenti da ogni traccia d'inchiostro.



Codice	tipo	altezza originale (a)	limite di servizio (b)	distanza ottimale (c) ⁽²⁾
A5B.R/723	CR57	12	8,5	1,0
A5B.R/697	CR60	12	9,5	1,0
A5B.R/729	CR70	12	8,5	1,2
A5B.R/688	CR86	12	9	1,2
A5B.R/723	CR115	13	10	1,4
A5B.R/689	CR130	14	10,5	1,3
A5B.R/690	CR160	16	12,5	1,5
A5B.R/691	CR195	16	12,5	1,8

Tutti i valori sono espressi in millimetri

Assieme agli anelli di raclatura, compreso nel prezzo di riaffilatura, vengono forniti gli anelli di compensazione di altezza (**e**), necessari a ripristinare l'altezza di lavoro originale (**a**)

Per anelli CR60 inizialmente prodotti con angolo di raclatura a 60°, il limite di servizio è di 9,5 mm.

⁽¹⁾ Per gli anelli danneggiati con sbeccatura (**d**) o altre cause, TOSH si riserva di valutare l'entità del danno e quindi di accettare o meno la richiesta di ripristino.

⁽²⁾ Distanze ottimali (**c**) riferite ai cliché in fotopolimero HR e T45. Per l'utilizzo con cliché in acciaio di spessore 0,5 mm e per altri fotopolimeri, consultare il servizio di assistenza tecnica.